

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

УДК 621.317.77(088.8)

В. И. СКРИПНИК, Ю. А. СКРИПНИК
(Киев)

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ, ВНОСИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКАМИ

Для измерения фазовых сдвигов, вносимых различными четырехполюсниками (трансформаторами, усилителями, фильтрами и т. п.) на высоких частотах, наиболее удобным является использование электронных фазометров с цифровым отсчетом. Обычно в электронных фазометрах фазовый сдвиг, вносимый контролируемыми четырехполюсниками на высокой частоте, вначале переносится на напряжение низкой фиксированной частоты путем супергетеродинного преобразования [1], а затем преобразуется в длительность прямоугольных импульсов, которые кодируются короткими импульсами и подсчитываются счетчиком импульсов [2].

В результате последовательных преобразований возникает значительная погрешность, достигающая, например, в серийно выпускаемых фазометрах с цифровым отсчетом типа Ф2-4, $1 - 1,5^\circ$ в диапазоне частот выше 50 кГц. Эту погрешность можно уменьшить, осуществляя непосредственное преобразование фазового сдвига в частоту, которую можно с высокой точностью измерить цифровым частотомером. Для этой цели применяются измерительные схемы с контуром самовозбуждения [3], состоящим из исследуемого четырехполюсника (ИЧ) (рис. 1), усилителем U_ω и цепью положительной обратной связи (ПОС) (ключ K в верхнем положении).

Если ИЧ обладает усилительными свойствами, то усилитель U_ω в контуре самовозбуждения может и отсутствовать. Возникновение автоколебаний на какой-либо частоте f_c связано с выполнением условия баланса фаз в замкнутом контуре

$$\psi_{42}(f_c) + \psi_{54}(f_c) + \psi_{51}(f_c) = 2\pi m, \quad (1)$$

где $\psi_{42}(f_c)$, $\psi_{54}(f_c)$, $\psi_{51}(f_c)$ — фазовые сдвиги, вносимые на частоте f_c четырехполюсником ИЧ, усилителем U_ω и цепью обратной связи соответственно; m — число полных оборотов фазы для частоты самовозбуждения.

Для режима установившихся гармонических колебаний должно выполняться и условие баланса амплитуд

$$k_{42}(f_c) k_{54}(f_c) k_{51}(f_c) = 1, \quad (2)$$




Рис. 1.

где $k_{42}(f_c)$, $k_{54}(f_c)$ и $k_{51}(f_c)$ — коэффициенты передачи (усиления) звеньев контура самовозбуждения на частоте f_c .

Из выражения (1) по известному m и вносимому цепью обратной связи и усилителем фазовому сдвигу можно определить измеряемый фазовый сдвиг

$$\psi_{42} = 2\pi m - (\psi_{51} + \psi_{54}). \quad (3)$$

При $m=0$ и использовании широкополосного усилителя ($\psi_{54} \approx 0$) имеем

$$\psi_{42} = -\psi_{51}. \quad (4)$$

Если в контур самовозбуждения включить фазонесдвигающий аттенюатор А (ключ К в нижнем положении) с коэффициентом передачи, равным коэффициенту передачи ИЧ ($k_{42} = k_{43}$), то частота автоколебаний изменится на величину Δf_c вследствие изменения только баланса фаз. При этом величина вносимого фазового сдвига ψ_{42} может быть определена как

$$\psi_{42} = \left(\frac{\partial \psi_{51}}{\partial f_c} \right) \Delta f_c, \quad (5)$$

где $\frac{\partial \psi_{51}}{\partial f_c}$ — крутизна фазочастотной характеристики частотнозависимого элемента (ПОС).

Измерив значения частоты самовозбуждения при двух положениях ключа К цифровым частотомером (ЦЧ), можно по формуле (5) определить вносимый фазовый сдвиг ψ_{42} .

Однако практически фазочастотная характеристика RC- или LC-цепочек, применяемых в схемах с самовозбуждением, не является линейной. Например, для LC-контура крутизна фазочастотной характеристики равна [4]

$$\frac{\partial \varphi_{o.c.}}{\partial f_c} = 2 \left(\frac{Q}{f_0} \right) \cos^2 \varphi, \quad (6)$$

где Q — добротность контура; f_0 — частота настройки.

Кроме того, фазовый сдвиг, вносимый ИЧ, также зависит от частоты автоколебаний. Например, чем больше фазовый угол, тем больше изменение частоты самовозбуждения, а следовательно, и больше изменения самого угла. Поэтому построить цифровой измеритель фазовых сдвигов, используя схему с самовозбуждением, не представляется возможным.

Необходимым условием создания цифрового фазометра является линеаризация функции преобразования фазового сдвига в частоту. Покажем, что эта задача решается применением синхронизируемых схем с самовозбуждением в сочетании с автоматической обработкой результатов двух измерений частоты автоколебаний (рис. 2).

Синхронизирующий генератор Γ_1 частоты f_1 через электронный ключ К, управляемый генератором тактовых импульсов Γ_2 посредством схемы управления (распределителя импульсов) (СУ), подключен к автоматическому переключателю (АП) контура с самовозбуждением. Контур с самовозбуждением включает фазонесдвигающий аттенюатор А и исследуемый четырехполюсник ИЧ, подключенные к выходам автоматического переключателя АП, также управляемого импульсами схемы управления СУ. Выходы аттенюатора А и исследуемого четырехполюсника ИЧ соединены через широкополосный усилитель U_ω с линией задержки (ЛЗ), выход которой подключен ко входу автоматического переключателя АП. Время, в течение которого замкнут ключ К, выбирается из условия

возбуждения в контуре самовозбуждения автоколебаний с частотой, близкой к частоте синхронизирующего генератора Γ_ω .

В первый такт работы автоматического переключателя АП при включении в контур с самовозбуждением фазонесдвигающего аттенюатора А с коэффициентом передачи, равным коэффициенту передачи исследуемого четырехполюсника ИЧ; в нем после размыкания ключа К устанавливаются автоколебания, частота f'_6 которых зависит от фазового сдвига ψ_{26} , вносимого линией задержки ЛЗ. В этом случае $\psi_{54}=0$:

$$\psi_{26}(f'_6) = 2\pi m \approx 2\pi f'_6 \tau_{26}, \quad (7)$$

где τ_{26} — время задержки ЛЗ.




Рис. 2.

Частота автоколебаний из (7) без учета фазового сдвига, вносимого усилителем Y_ω , равна

$$f'_6 = \frac{m}{\tau_{26}} \approx f_1. \quad (8)$$

Во второй тakt работы АП при включении в контур с самовозбуждением исследуемого четырехполюсника ИЧ $\psi_{53} \neq 0$ и баланс фаз определяется

$$\psi_{53} = (f''_6) + 2\pi f'_6 \tau_{26} = 2\pi m, \quad (9)$$

где f''_6 — частота автоколебаний контура при включении ИЧ. Отсюда при $\tau_{26} = \frac{m}{f'_6}$ получаем

$$\psi_{53}(f'_6) = \frac{2\pi m}{f'_6} (f'_6 - f''_6). \quad (10)$$

Напряжение с выхода усилителя Y_ω контура поступает на один вход смесителя С, на второй вход которого поступает напряжение от синхронизирующего генератора Γ_ω частоты $f_1 \cong f'_6$. На выходе фильтра нижних

частот (ФНЧ) выделяется напряжение разностной частоты, значение f_8 которой для одного положения автоматического переключателя АП

$$f'_8 = f_1 - f'_6 = f_1 - \frac{m}{\tau_{26}}, \quad (11)$$

а значение f''_8 для другого положения переключателя АП

$$f''_8 = f_1 - f''_6 = f_1 - \left(1 - \frac{\psi_{53}(f'_6)}{2\pi m} \right) \frac{m}{\tau_{26}}. \quad (12)$$

Из напряжений низкой частоты формирователем импульсов (ФИ) в моменты перехода напряжения через нуль вырабатываются короткие импульсы, которые поступают на реверсивный счетчик импульсов (РСИ). Так как цепи управления счетчика РСИ и переключателя АП соединены между собой, то в одном положении переключателя АП счетчик работает на «сложение» и насчитывает число импульсов

$$n' = \left(f_1 - \frac{m}{\tau_{26}} \right) \frac{T}{2}, \quad (13)$$

где T — период коммутации переключателя АП. В другом положении АП счетчик РСИ реверсируется и работает в режиме «вычитание». При этом

$$n'' = \left[f_1 - \left(1 - \frac{\psi_{53}(f'_6)}{2\pi m} \right) \frac{m}{\tau_{26}} \right] \frac{T}{2}. \quad (14)$$

Остаток импульсов, накопленных счетчиком за период коммутации T , равен

$$N = n'' - n' = \frac{\psi_{53}(f'_6)}{2\pi \tau_{26}} \frac{T}{2}. \quad (15)$$

Цифровой код, соответствующий N импульсам, индицируется на цифровом отсчетном устройстве (ЦОУ). Таким образом, показание цифрового индикатора пропорционально фазовому сдвигу, вносимому исследуемым четырехполюсником на частоте f'_6 .

Если учесть фазовый сдвиг, вносимый усилителем Y_ω в оба такта коммутации, то в отличие от (10) имеем

$$\psi_{53}(f'_6) = \frac{2\pi m}{f'_6} (f'_6 - f''_6) = \left[\psi_{65}(f'_6) + \frac{f'_6}{f'_6} \psi_{65}(f'_6) \right], \quad (16)$$

где $\psi_{65}(f'_6)$ и $\psi_{65}(f''_6)$ — фазовые сдвиги, вносимые усилителем при разных частотах самовозбуждения. Поэтому количество импульсов в счетчике за два такта коммутации будет равно

$$N = \frac{\psi_{53}(f'_6) + [\psi_{65}(f'_6) - \psi_{65}(f''_6)]}{2\pi \tau_{26}} \frac{T}{2}. \quad (17)$$

Для исключения влияния значения частоты самовозбуждения и фазовых сдвигов, вносимых усилителем Y_ω , на величину измеряемого сдвига фаз время задержки линии выбирается из соотношения

$$\tau_{26} = \frac{m}{f'_6} \approx \frac{m}{f_1}, \quad (18)$$

если $m \geq 100$. При этом условии $\Delta f = f'_6 - f''_6 \leq f_1$, а $\psi_{53}(f'_6) \approx \psi_{53}(f''_6) \approx \psi_{53}(f_1)$ практически не зависит от изменений частоты автоколебаний. При малых девиациях частоты автоколебаний Δf и пологой фазовой характеристике широкополосного усилителя Y_ω можно также считать, что $\psi_{65}(f'_6) = \psi_{65}(f''_6)$. Тогда с учетом соотношения (18) имеем

$$N = \frac{f_1 T}{2m} \left[\frac{\psi_{53}(f_1)}{2\pi} \right], \quad (19)$$

где $\psi_{53}(f_1)$ — фазовый сдвиг четырехполюсника на частоте f_1 .

Следовательно, показания фазометра при рекомендованных режимах зависят только от величины фазового сдвига исследуемого четырехполюсника на выбранной частоте. Так, при использовании ферритовой линии задержки с $t=10$ мкsec и частоте возбуждения $f_1=10$ Мгц ($m=100$) изменения фазового сдвига, вносимого исследуемым четырехполюсником (например, трансформаторным делителем напряжения), в пределах 0—45° вызывали линейные изменения частоты самовозбуждения не более чем на 1—1,5%. При этом мультиплексивная погрешность измерения фазового сдвига не превышает 0,2—0,3% и определяется в основном нестабильностью параметров линии задержки. Точность измерения можно повысить при использовании кварцевой линии задержки.

Для получения цифрового отсчета непосредственно в электрических градусах необходимо время счета T в соответствии с выражением (19) выбирать, исходя из значения частоты синхронизирующего напряжения f_1 . Если частота f_1 выбрана, то из (19) получим

$$T = \frac{2m}{f_1} \left(\frac{2\pi}{\Delta\phi} \right), \quad (20)$$

где $\Delta\phi$ — единица младшего разряда в радианах.

Для приведенного выше примера и разрешающей способности фазометра в $0,1^\circ$ ($\Delta\phi = \frac{2\pi}{3600}$) время счета составляет $T=0,078$ сек. Если учесть необходимость запирания счетчика на время переходных процессов в контуре самовозбуждения при переключении [5], то время одного измерения будет порядка 0,1—0,2 сек.

Таким образом, синхронизация автоколебаний генератором гармонических колебаний перед началом измерения, осуществляемая кратковременным замыканием ключа К, исключает возможность самовозбуждения контура при значениях m , отличных от выбранного. Введение в схему смесителя С позволяет измерять малые девиации частоты и уменьшить тем самым емкость реверсивного счетчика импульсов. В результате обеспечивается достаточно высокая точность измерения фазовых сдвигов, вносимых электрическими четырехполюсниками, стабильность цифрового отсчета и относительно малое время измерения.

ЛИТЕРАТУРА

1. И. М. Вишенчук, А. Ф. Котюк, Л. Я. Мизюк. Электромеханические и электронные фазометры. М.—Л., Госэнергоиздат, 1962.
2. Э. И. Вологдин. Повышение точности преобразования временных интервалов в цифровой код методом корреляционного усреднения. — Автометрия, 1969, № 2.
3. В. А. Двинских. Измерение параметров усилителей с применением режима самовозбуждения. М., «Советское радио», 1965.
4. В. А. Двинских. Измерительные схемы с самовозбуждением. М.—Л., Госэнергоиздат, 1962.
5. Ю. А. Скрипник. Влияние переходных процессов на точность одноканального дифференциального указателя. — Автометрия, 1966, № 3.

*Поступила в редакцию
20 марта 1970 г.*